



Opolski
Wojewódzki
Konservator
Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
www.wuozopole.pl

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

ZN.5180.12.2020.KO

Opole, 08.06.2020 r.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. dn. 12-06-2020
Złożono
osobiście
Podpis
Lp. ewidencyjny

Wpłynęło: 15-06-2020
L.dz. 1743

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. G. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 40 ust. 2b oraz art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz.U. z 2020 r. poz. 282),

Odpowiadając na pismo z dnia 22.05.2020 r. wpływ 29.05.2020 r., wniesione na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz.U. z 2020 r. poz. 282) z prośbą o przedłużenie terminu zaleceń pokontrolnych nr ZN.5180.12.2020.KO z dnia 29.04.2020 r., do dnia 31.12.2021 r. informuję, że po uwzględnieniu wniesionej prośby oraz uzasadnienia właściciela obiektu, OWKZ nie zmienia terminu wykonania ww. zaleceń pokontrolnych.

W piśmie z dnia 22.05.2020 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle poinformowała, iż podejmie działania zmierzające do zlecenia i wykonania programu prac konserwatorskich w celu realizacji zaleceń pokontrolnych OWKZ z dnia 29.04.2020 r. Jednocześnie Gmina oświadczyła, że wykonanie wskazanych do zrealizowania zaleceń konserwatorskich nie będzie możliwe w terminie wyznaczonym w zaleceniach z uwagi na złożoną procedurę wyboru wykonawcy oraz konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy.

Tutejszy organ wziął pod uwagę powyższe uzasadnienie oraz przeanalizował zakres zaleceń pokontrolnych nr ZN.5180.12.2020.KO z dnia 29.04.2020 r.

Na podstawie analizy stanu technicznego zabytku stwierdzono, iż ze względu na pogarszający się stan zachowania wschodniego muru kurtynowego zamku kozielskiego, koniecznym jest podjęcie niezwłocznych prac zmierzających do zatrzymania postępującej degradacji substancji zabytkowej obiektu. Analiza treści zaleceń konserwatorskich wykazała, że w zaleceniach wskazano do przeprowadzenia wąski zakres prac. W celu poprawy stanu technicznego zabytku oraz powstrzymania postępującego procesu degradacji ceglanego łoża wschodniego muru kurtynowego, OWKZ wydał zalecenie przeprowadzenia robót w zakresie uzupełnienia ubytków spoiny oraz uzupełnienia ubytków uszkodzonej cegły licowej. Należy również zauważyć, iż obszar uszkodzeń ceglanego łoża jest miejscowy i ogranicza się jedynie do centralnej części muru.

Z uwagi na to, iż zakres prac koniecznych do przeprowadzenia jest niewielki oraz fakt że istniejące lokalne ubytki w spoinowaniu są głębokie, co może skutkować osypywaniem się cegły licowej, tut. organ uznał, iż wskazane do przeprowadzenia prace należy wykonać niezwłocznie. Wyznaczony przez OWKZ termin wykonania przedmiotowych prac do końca bieżącego roku jest wystarczający celem realizacji przedmiotowego zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę nie ma możliwości zmiany terminu realizacji prac, wskazanego w zaleceniach konserwatorskich z dnia 29.04.2020 r.

Wskazane do wykonania prace są niezbędne dla zabezpieczenia oraz utrwalenia substancji zabytkowej obiektu oraz powstrzymania postępującej destrukcji ceglanego lica wschodniego muru kurtynowego zamku kozielskiego.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podejmowanie prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Elżbieta Molak

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Nysa.

aa